

**Obec Domašov nad Bystřicí**

**Náměstí 35**

**Domašov nad Bystřicí**

**783 06**



Věc: Havarijní stav mostu na parc.č. 1584, k.ú. Domašov nad Bystřicí.

V dopise ze dne 7.5. 2015 a při osobní konzultaci s pane Martinem Černým na LS Šternberk dne 7.5. 2015 byl konstatován havarijní stav mostu na parc. č. 1584, k.ú. Domašov nad Bystřicí.

Byla provedena tři místní šetření. Bylo konstatováno, že daný objekt je v majetku LČR s.p. a je v havarijním stavu. U mostu došlo k uvolnění a sesutí křídla opěry na vtokové straně na levém břehu. Opěry jsou masivní – kamenné, délka přemostění je přibl. 4,3m. Pata levé opěry je podemletá. Opěry mostu jsou pouze kamenné bez ŽB jádra. Mostovka je monolitická ŽB, žebrová. Kryt vozovky, asfaltobeton. Ocelové zábradlí mostu je ve velmi špatném stavu.

Primární zajištění narušené konstrukce mostu (především levé opěry) bude projekčně zajišťovat Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Projekt na primární zajištění bude odevzdán nejpozději do 31.7.2015

Realizace na nejnnutnější zabezpečení mostu by měla proběhnout v září 2015.

Výstavbu nového mostu LČR s.p. plánují na rok 2016.



S pozdravem

Ing. Jiří Sládek

Lesní správce



Ve Šternberku dne 16.06.2015